

FŰRÉSZLÁNC HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM!
A fűrészlánc éles. Súlyos sérülést okozhat. A kezelés, beállítás, tisztítás, élezése során mindig viseljen biztonsági védőkesztyűt.

Használjon a láncfűrészéhez illeszkedő láncot és láncvezető lapot.
Ellenőrizze, hogy a lánc jellemző méretei megfelelnek-e az ön láncfűrészéhez

1) lánc osztás 2) lánc vezetőszem vastagság 3) láncszemek szemek száma (lánc hossz)



- Első használat előtt áztassa be a láncot lánckenő olajba, hogy az olaj a lánc valamennyi részét jól átjárhassa.
- Soha ne használjon elkopott meghajtókereket különösen nem új lánc esetén. Cserélje a meghajtókerékrendszert minden harmadik lánc cseréjénél.
- Járassa be kis sebességgel az új láncot, mielőtt vágni kezdene. Bőségesen olajozza meg a láncot és láncvezetőt. Hagyják a meghajtókereket teljesen felmelegedni.
- Állítsa le a gépet és ellenőrizze a lánc feszességét. Hagyja a láncot lehűlni és ellenőrizze, és állítsa be a feszességet a munka folyamán.
- Végezze az első néhány vágást lazán, könnyedén. Az első vágások alatt juttasson megfelelő mennyiségű olajat a láncra és láncvezetőre és ne fejtsen ki rá túlzott nyomást.

FIGYELEM!
A zökkenőmentes és biztonságos használat érdekben nagyon fontos, hogy a vágó élek mindenkor élesek legyenek.

A vágó éleket rendszeresen élezni kell, hogy elkerülje az alábbiakat:

1) A faforgács porszerűvé válik.
2) Extra erőre van szükség fűrészeléskor.
3) A vágat egyenetlenné válik.
4) A rezgés fokozódik.
5) Az üzemanyag fogyasztás megnő.


A vágószemek élezésekor négy fontos tényezőre kell figyelni.

1) Élezési szög 2) Vágási szög 3) Reszelő helyzete 4) Kerek reszelő átmérője







A vágószemeket mindig a belülről kifele élezze. A reszelő visszahúzásakor csökkentse a nyomást. Először egyik oldalról élezze az összes szemet, majd fordítsa meg a fűrészláncot és élezze a szemeket a másik oldalról. Ügyeljen arra, hogy az élezési szög mindkét irányban megegyező legyen. A reszelőt minden láncszem esetében ugyanannyi alkalommal tolja előre (élezés), úgy hogy a láncszemek vágórésze egyforma hosszú legyen az élezés után.




FIGYELMEZTETÉS!
Kerekítse le az elülső élet, hogy csökkentse a visszacsapás, illetve a szegecsek kötés szakadásának esélyét.



Az összes vágó él élezése után ellenőrizze a mélységhatárolót és reszelje azt az ábrán látható megfelelő szintre.

Használjon lapos reszelőt a mélységhatároló eszközön túllógó hegyének lereszeléséhez. A mélységhatároló beállítása akkor helyes, ha nem érez ellenállást, akkor, amikor végig húzza a reszelőt a mélységhatároló eszköz mentén.



Magyarországi kizárólagos importőr:
Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.
www.agroforginfo.hu Tel: +36-1-264-4383