MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 3137

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2017.09.15**
A vizsgált termék megnevezése:	**ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye:	**Csömör**
Mintázott kútoszlop:	**1-es**
A megbízást adta:	**AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2017.08.24**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 228:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 98	**100,1**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88	**88,9**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18	**11,8**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35	**33,2**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1	**0,8**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5	**<0,1**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**9,5**	NIR
Bio komponens (etanolban)	% (V/V)	-	**4,5**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**190,5**	NIR
Gőznyomás	kPa	45-60	**52,7**	EN 13016-1

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
Dátum: 2017.09.18 14:56:40 +02'00'