MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 0107

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2018.02.08**
A vizsgált termék megnevezése:	**ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye:	**Dunakeszi**
Mintázott kútoszlop:	**8-as kútoszlop**
A megbízást adta:	**AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2018.01.29**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 228:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 98	**99,2**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88	**88,4**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18	**8,7**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35	**34,3**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1	**0,9**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5	**<0,1**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**11,0**	NIR
Bio komponens (etanolban)	% (V/V)	-	**5,2**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**187,6**	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta:
Kállay Csongor
Dátum: 2018.02.20
08:29:00 +01'00'